

Soforthilfe für ein gesundes Raumklima

Luftreiniger AirPurifier / AirPurifier max

Der WOLF-Luftreiniger AirPurifier filtert mit integriertem HEPA Hochleistungsfilter H14 Viren aus der Raumluft. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, bieten wir einen Einweisungsservice und eine professionelle Wartung der Geräte an.

Filterwechsel-Intervalle

Vorfilter: bei Bedarf, spätestens jedoch nach einem Jahr

HEPA-Filter: bei Bedarf, spätestens jedoch nach zwei Jahren

Wartungspakete	
Wartungspaket 1	Funktionserhaltende Reinigung, Funktionsprüfung, Filterwechsel des Vorfilters (Filter inklusive)
Wartungspaket 2	Funktionserhaltende Reinigung, Funktionsprüfung, Filterwechsel des Vorfilters und HEPA-Schwebstofffilter

Dienstleistung	Artikel-Nr.
Einweisungsservice AP / AP max	0099257
Wartungspaket 1 für ein Gerät AP	0099258
Wartungspaket 1 für jedes weitere Gerät AP am selben Standort*	0099259
Wartungspaket 2 für ein Gerät AP	0099442
Wartungspaket 2 für jedes weitere Gerät AP am selben Standort*	0099443
Wartungspaket 1 für ein Gerät AP max	0099197
Wartungspaket 1 für jedes weitere Gerät AP max am selben Standort	0099198
Wartungspaket 2 für ein Gerät AP max	0099199
Wartungspaket 2 für jedes weitere Gerät AP max am selben Standort	0099285
Entsorgung je Filter	0099286

Alle Preise sind Nettopreise inkl. Filter, An- und Abfahrt innerhalb Deutschlands, zzgl. der gesetzlichen MwSt. *Sollten so viele Geräte an einem Standort gewartet werden, dass zusätzliche Anfahrten nötig sind, dann erstellen wir gerne ein objektbezogenes Angebot.

